







T.C.  
**ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI**  
Tehlikeli Mal ve Kombine Taahhüt, Makul, Kapsam, Dürüstlük Düzenleme Genel Müdürlüğü

2013  
Piri Reis Dünya Haritası'nın  
**500** Yıl Dönümü

**Say,** : 79462207-010.07.01- 999

06/08/2013

**Konu** : Tehlikeli Yüklerle İlgili Emniyet Tedbirleri

suyla temas etmesi sonucu yanıcı, gaz oluşturan ambarda, kapalı ortam yeterli olarak havalandırılmadığından patlama meydana gelmiştir. Yapılan araştırmada, bu yükün UN 3170 ö alüminyum eriyiği olduğu ve sınıf 4.3 kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu tür yükleri taşıyan gemilerde benzer kazaların engellenmesi amacıyla, anılan yüklerin taşınmasında tüm kurallara uyulması, gerekliliği hatırlatılarak, başlıca alınması gereken tedbirler IMO tarafından **DSC/Circ.27** sayılı sirküler ile yayımlanmıştır.

Bu itibarla, bu Talimatta anılan yüklerin taşınmasında görev alan donatan, işletmeci, kaptan, taşınan, kayitesi yetkilileri ve diğer ilgililerin, yaptıkları faaliyetlerinde, söz konusu sirkülerlerde belirtilen emniyet tedbirlerini almaları önem arz etmektedir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Suat Hayri AKA  
Bakan a.  
Müsteşar Yardımcısı, V.

GMK Bulvarı, No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA  
Telefon: (0 312) 203 20 00/3938  
e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

Faks: (0 312) 231 51 89  
Elektronik A : [www.tmkt.gov.tr](http://www.tmkt.gov.tr)

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzman,

Bağlı Kuruluşlar



İlgili Kuruluşlar



İlgili Kurum/Kuruluşlar

